

点検結果一覧表

番号	(フリガナ) 道路橋名	健全度 (判定区分 ~)		損傷種類	現況写真	損傷写真					
		道路橋毎	部材単位			側面写真	代表写真1	代表写真2	代表写真3	代表写真4	
1	キウアンジオハシ 久安寺大橋	主桁、横桁、床版、下部工にひびわれが見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	ひびわれ、鉄筋露出						
				横桁	ひびわれ						
				床版	ひびわれ・遊離石灰						
			下部構造	ひびわれ							
			支承部								
			その他								
2	シノハタオハシ 信貴畑大橋	主桁、床版、下部工にひびわれ、遊離石灰が見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	ひびわれ、鉄筋露出						
				横桁							
				床版	ひびわれ、遊離石灰						
			下部構造	ひびわれ							
			支承部								
			その他	伸縮装置:脱落							
3	ナルカオハシ 鳴川大橋	主桁、横桁、床版、下部工にひびわれが見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	ひびわれ、鉄筋露出						
				横桁	ひびわれ						
				床版	ひびわれ、遊離石灰						
			下部構造	ひびわれ							
			支承部								
			その他	地覆:ひびわれ							
4	クマカハシ 熊白橋	主桁、横桁、床版、下部工にひびわれが見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	ひびわれ、鉄筋露出						
				横桁	ひびわれ						
				床版	ひびわれ						
			下部構造	ひびわれ							
			支承部								
			その他	路面の凹凸							
5	イハラハシ 櫛原橋	横桁、床版、下部工に遊離石灰が見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁							
				横桁	遊離石灰、鉄筋露出						
				床版	遊離石灰						
			下部構造	ひびわれ							
			支承部								
			その他	路面の凹凸							
6	キクダイゴウキョウ 菊美台1号橋	主桁に剥離、床版に遊離石灰、鉄筋露出が見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	剥離						
				横桁							
				床版	遊離石灰、鉄筋露出						
			下部構造								
			支承部								
			その他	路面の凹凸							

点検結果一覧表

番号	(フリガナ) 道路橋名	健全度 (判定区分 ~)		損傷種類	現況写真	損傷写真					
		道路橋毎	部材単位			側面写真	代表写真1	代表写真2	代表写真3	代表写真4	
7	キクミダ12ゴウキョウ 菊美台2号橋	床版(間詰)に遊離石灰、橋脚にひびわれ、鉄筋露出が確認される。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	遊離石灰						
				横桁							
				床版							
			下部構造	ひびわれ、鉄筋露出							
			支承部								
その他	路面の凹凸										
8	キクミダ14ゴウキョウ 菊美台4号橋	主桁、橋脚にひびわれ、横桁に鉄筋露出、床版に遊離石灰が見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	ひびわれ						
				横桁	鉄筋露出						
				床版	遊離石灰						
			下部構造	ひびわれ							
			支承部								
その他	路面の凹凸										
9	オインバシ 大石橋	支点部の主桁側面に幅の大きい(w=0.3mm)ひびわれが見られる。次回点検時に損傷の進展を確認することが望ましい。	上部構造	主桁	ひびわれ、うき						
				横桁							
				床版	ひびわれ、遊離石灰						
			下部構造	ひびわれ							
			支承部								
その他	路面の凹凸										
10	キョウアンジ1ゴウキョウ 久安寺1号橋	主桁、橋台にうきが見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	うき						
				横桁							
				床版							
			下部構造	うき							
			支承部								
その他	土砂体積										
11	トコカバシ とゆ川橋	床版にひびわれ、遊離石灰、下部工にひびわれが見られる。予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。	上部構造	主桁	ひびわれ、遊離石灰						
				横桁							
				床版							
			下部構造	ひびわれ							
			支承部								
その他	地覆:欠損										