

現地点検結果一覧

現地点検結果概要一覧

番号	橋梁名 (管理区分)	部材単位の健全度（下段：変状の種類）						健全度 (橋単位)	過年度 健全度		所見等	備考
		上部構造			下部構造	支承部	その他					
		主桁	横桁	床版								
1	瀧見橋	II 剥離・鉄筋露出	無	II 剥離・鉄筋露出	I	無	I	II	I	↑	主桁と床版に剥離・鉄筋露出が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
2	神前橋	II 剥離・鉄筋露出・遊離石灰	I	II 剥離・鉄筋露出	無	無	I	II	II	→	主桁に漏水・遊離石灰が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
3	椿井1号橋	I	I	I	II ひびわれ	無	無	I	I	→	構造物の機能に支障が生じていない状態。	
4	櫛原5号橋	I	無	無	I	無	I	I	I	→	構造物の機能に支障が生じていない状態。	
5	鳴川13号橋	I	無	無	I	無	無	I	I	→	構造物の機能に支障が生じていない状態。	
6	鳴川10号橋	I	無	無	I	無	I	I	I	→	構造物の機能に支障が生じていない状態。	
7	鳴川14号橋	I	無	無	I	無	無	I	I	→	構造物の機能に支障が生じていない状態。	
8	櫛原4号橋	I	I	II 腐食	I	無	I	II	II	→	床版に著しい腐食が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
9	奥畑橋	I	無	無	I	無	I	I	I	→	構造物の機能に支障が生じていない状態。	
10	櫛原3号橋	I	I	I	III 変状	無	無	III	III	→	下部工に石垣の抜け落ちが見られる。構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。	
11	椿木橋	I	無	無	II ひびわれ・遊離石灰	無	I	I	I	→	構造物の機能に支障が生じていない状態。	
12	櫛原2号橋	I	I	I	III 抜け落ち	無	無	III	I	↑	構造物の機能に支障が生じている、緊急に措置を講ずべき状態。	
13	櫛原1号橋	IV 腐食・亀裂・破断	IV 腐食	IV 腐食	IV 抜け落ち	無	IV 路面の凹凸	IV	IV	→	構造物の機能に支障が生じている、緊急に措置を講ずべき状態。	
14	梨本3号橋	I	無	II 鉄筋露出	無	無	無	I	I	→	構造物の機能に支障が生じていない状態。	
15	平群大橋	II 漏水・遊離石灰	II	II	I	III 支承の機能障害	I	III	III	→	主桁・横桁・床版に遊離石灰を確認。支承107横に土砂堆積を確認。構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態である。	
16	協和橋	II 漏水・遊離石灰	無	II 剥離・鉄筋露出	II ひびわれ	無	I	II	I	↑	主桁の一部に漏水・遊離石灰を確認。下部工に鉄筋露出を確認。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
17	見晴橋	II ひびわれ・遊離石灰	II 遊離石灰	II 遊離石灰	I	無	I	II	III	↓	主桁の端部にひびわれ、遊離石灰を確認。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
18	三里7号橋	I	I	II 剥離・鉄筋露出	I	無	I	II	II	→	床版に剥離・鉄筋露出が認められる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
19	新椿井橋	I	I	I	II ひびわれ	無	I	II	II	→	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
20	下垣内橋	II 漏水・遊離石灰	無	II 漏水・遊離石灰	II ひびわれ	無	I	II	II	→	主桁に漏水・遊離石灰が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
21	西向橋	I	I	II 漏水・遊離石灰	I	無	II 路面の凹凸	II	II	→	床版に遊離石灰を確認。路面A1, A2側に段差を確認。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	
22	榎原大橋	I	II 漏水・遊離石灰	II 漏水・遊離石灰	II ひびわれ・漏水・遊離石灰	無	II 路面の凹凸	II	II	→	下部工（A1, A2）にひびわれを確認。路面のA1, A2側に段差を確認。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	点検通路にワイヤー、チェーンブロックの撤去必要

※過年度健全度「-」は受領資料（道路橋様式）なしで確認不可を示す

対象橋梁における各健全度の個数（左）とそれらが占める割合（右、単位 %）

健全度	上部構造						下部構造		支承部		その他		橋単位	
	主桁		横桁		床版									
I	15	68.2	8	66.7	4	25.0	11	55.0	0	0.0	13	81.3	8	36.4
II	6	27.3	3	25.0	11	68.8	6	30.0	0	0.0	2	12.5	10	45.5
III	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	1	100.0	0	0.0	3	13.6
IV	1	4.5	1	8.3	1	6.3	1	5.0	0	0.0	1	6.3	1	4.5
合計	22	100.0	12	100.0	16	100.0	20	100.0	1	100.0	16	100.0	22	100.0



橋梁毎点検結果概要

橋梁毎点検結果概要									
橋梁諸元					橋梁諸元				
番号	1	橋梁名	瀧見橋		路線名	北鳴川18号線			
		橋長(m)	7.10	幅員(m)	2.30	構造形式	単純RC床版		
現況写真									
主要損傷写真					主要損傷写真				
主桁		ひびわれ		: d	床版		漏水・遊離石灰 : d		
橋単位の健全度	部材単位の健全度						路下条件		
II	上部構造			下部構造	支承部	その他	河川		
	主桁	横桁	床版				定期点検実施年月日		
	II	無	II	I	無	I	2020年9月14日		
所見等	主桁と床版に剥離・鉄筋露出が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。								
番号	2	橋梁名	神前橋		路線名	北櫛原395号線			
		橋長(m)	4.60	幅員(m)	4.10	構造形式	単純RC-桁橋-T桁		
現況写真									
主要損傷写真					主要損傷写真				
主桁		ひびわれ		: d	床版		漏水・遊離石灰 : d		
橋単位の健全度	部材単位の健全度						路下条件		
II	上部構造			下部構造	支承部	その他	河川		
	主桁	横桁	床版				定期点検実施年月日		
	II	I	II	無	無	I	2020年9月16日		
所見等	主桁に漏水・遊離石灰が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。								
番号	3	橋梁名	椿井1号橋		路線名	南椿井215号線			
		橋長(m)	2.40	幅員(m)	1.80	構造形式	単純RC床版		
現況写真									
主要損傷写真					主要損傷写真				
主桁		ひびわれ		: d	床版		漏水・遊離石灰 : d		
橋単位の健全度	部材単位の健全度						路下条件		
I	上部構造			下部構造	支承部	その他	河川		
	主桁	横桁	床版				定期点検実施年月日		
	I	I	I	II	無	無	2020年9月17日		
所見等	構造物の機能に支障が生じていない状態。								
番号	4	橋梁名	櫛原5号橋		路線名	北櫛原・鳴川19号線			
		橋長(m)	2.30	幅員(m)	1.60	構造形式	単純石桁		
現況写真									
主要損傷写真					主要損傷写真				
主桁		ひびわれ		: d	床版		漏水・遊離石灰 : d		
橋単位の健全度	部材単位の健全度						路下条件		
I	上部構造			下部構造	支承部	その他	河川		
	主桁	横桁	床版				定期点検実施年月日		
	I	無	無	I	無	I	2020年9月14日		
所見等	構造物の機能に支障が生じていない状態。								







橋梁諸元							橋梁諸元								
番号	9	橋梁名	奥畑橋		路線名	北櫛原395号線		番号	10	橋梁名	櫛原3号橋		路線名	北櫛原103号線	
		橋長(m)	5.50	幅員(m)	3.90	構造形式	RCラーメン			橋長(m)	8.80	幅員(m)	1.50	構造形式	鋼橋-桁橋-H型鋼(非合成)
現況写真							現況写真								
主要損傷写真							主要損傷写真								
橋単位の健全度							橋単位の健全度								
部材単位の健全度							部材単位の健全度								
路下条件							路下条件								
河川							河川								
定期点検実施年月日							定期点検実施年月日								
2020年9月15日							2020年9月15日								
所見等							所見等								
構造物の機能に支障が生じていない状態。							下部工に石垣の抜け落ちが見られる。構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。								
橋梁諸元							橋梁諸元								
番号	11	橋梁名	椿木橋		路線名	北櫛原142号線		番号	12	橋梁名	櫛原2号橋		路線名	北櫛原143号線	
		橋長(m)	5.70	幅員(m)	3.00	構造形式	RCラーメン			橋長(m)	6.40	幅員(m)	1.20	構造形式	鋼橋-桁橋-H型鋼(非合成)
現況写真							現況写真								
主要損傷写真							主要損傷写真								
橋単位の健全度							橋単位の健全度								
部材単位の健全度							部材単位の健全度								
路下条件							路下条件								
河川							河川								
定期点検実施年月日							定期点検実施年月日								
2020年9月16日							2020年9月16日								
所見等							所見等								
構造物の機能に支障が生じていない状態。							構造物の機能に支障が生じている、緊急に措置を講ずべき状態。								



橋梁諸元							橋梁諸元										
番号	13	橋梁名	榑原1号橋		路線名	北榑原・西向196号線		番号	14	橋梁名	梨本3号橋		路線名	北上庄214号橋			
		橋長(m)	11.00	幅員(m)	1.00	構造形式	鋼橋-桁橋			橋長(m)	5.50	幅員(m)	4.00	構造形式	鋼橋-桁橋-H型鋼(不明)		
現況写真							現況写真										
橋梁全景側面(起点:左)			橋上面		桁下面		橋梁全景側面(起点:右)			橋上面		桁下面					
主要損傷写真							主要損傷写真										
主桁 腐食 : e			横桁 腐食 : d		橋台(堅壁) 下部工の変状 : 有		主桁 腐食 : e			横桁 腐食 : d		橋台(堅壁) 下部工の変状 : 有					
橋単位の健全度		部材単位の健全度					橋単位の健全度		部材単位の健全度								
IV		上部構造			下部構造	支承部	その他	下部条件		上部構造			下部構造	支承部	その他		
		主桁	横桁	床版				河川	主桁	横桁	床版						
IV		IV	IV	IV	無	IV	定期点検実施年月日 2020年9月17日		I		I	無	II	無	無	無	定期点検実施年月日 2020年9月17日
所見等		構造物の機能に支障が生じている、緊急に措置を講ずべき状態。					所見等		構造物の機能に支障が生じていない状態。								
橋梁諸元							橋梁諸元										
番号	15	橋梁名	平群大橋		路線名	中央北循環路線		番号	16	橋梁名	協和橋		路線名	四辻路線			
		橋長(m)	31.80	幅員(m)	12.00	構造形式	PCボス騰T桁			橋長(m)	36.60	幅員(m)	8.30	構造形式	PCプレテン中空床版桁		
現況写真							現況写真										
橋梁全景側面(起点:左)			橋上面		桁下面		橋梁全景側面(起点:右)			橋上面		桁下面					
主要損傷写真							主要損傷写真										
橋単位の健全度		部材単位の健全度					橋単位の健全度		部材単位の健全度								
III		上部構造			下部構造	支承部	その他	下部条件		上部構造			下部構造	支承部	その他		
		主桁	横桁	床版				河川	主桁	横桁	床版						
III		II	II	II	I	III	I	定期点検実施年月日 2020年10月5日		II		II	II	無	I	定期点検実施年月日 2020年10月6日	
所見等		主桁・横桁・床版に遊離石灰を確認。支承107横に土砂堆積を確認。構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態である。					所見等		主桁の一部に漏水・遊離石灰を確認。下部工に鉄筋露出を確認。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。								



橋梁諸元							橋梁諸元										
番号	17	橋梁名	見晴橋		路線名	北菊美台406号線		番号	18	橋梁名	三里7号橋		路線名	東梨本・三里108号線			
		橋長(m)	32.00	幅員(m)	6.00	構造形式	PCポステン箱桁			橋長(m)	21.70	幅員(m)	2.80	構造形式	PCプレテンI桁		
現況写真							現況写真										
主要損傷写真							主要損傷写真										
橋単位の健全度							橋単位の健全度										
部材単位の健全度							部材単位の健全度										
路下条件							路下条件										
道路							道路										
定期点検実施年月日							定期点検実施年月日										
III		II		II		II		I		無		I		I		2020年10月9日	
所見等							所見等										
主桁の端部にひびわれ、遊離石灰を確認。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。							床板に剥離・鉄筋露出が認められる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。										
橋梁諸元							橋梁諸元										
番号	19	橋梁名	新椿井橋		路線名	南椿井169号線		番号	20	橋梁名	下垣内橋		路線名	川原路線			
		橋長(m)	30.00	幅員(m)	7.00	構造形式	鋼溶接橋I桁(不明)			橋長(m)	35.10	幅員(m)	8.30	構造形式	PCプレテン中空床版桁		
現況写真							現況写真										
主要損傷写真							主要損傷写真										
主桁 腐食 : b							橋台(堅壁) ひびわれ : d										
橋単位の健全度							橋単位の健全度										
部材単位の健全度							部材単位の健全度										
路下条件							路下条件										
河川							河川										
定期点検実施年月日							定期点検実施年月日										
II		I		I		I		II		無		I		I		2020年10月7日	
所見等							所見等										
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。							主桁に漏水・遊離石灰が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。										
橋梁諸元							橋梁諸元										
橋単位の健全度							橋単位の健全度										
部材単位の健全度							部材単位の健全度										
路下条件							路下条件										
河川							河川										
定期点検実施年月日							定期点検実施年月日										
II		II		無		II		II		無		I		I		2020年10月8日	
所見等							所見等										
主桁に漏水・遊離石灰が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。							主桁に漏水・遊離石灰が見られる。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。										



橋梁諸元							橋梁諸元								
番号	21	橋梁名	西向橋		路線名	東梨本15号線	番号	22	橋梁名	栴原大橋		路線名	栴原・菊美台線		
		橋長(m)	27.60	幅員(m)	6.20	構造形式	PCポステンT桁			橋長(m)	20.00	幅員(m)	10.00	構造形式	PCポステンT桁
現況写真							現況写真								
															
主要損傷写真							主要損傷写真								
															
橋単位の健全度	部材単位の健全度						路下条件	橋単位の健全度	部材単位の健全度						路下条件
II	上部構造			下部構造	支承部	その他	河川	II	上部構造			下部構造	支承部	その他	河川
	主桁	横桁	床版				定期点検実施年月日		主桁	横桁	床版				定期点検実施年月日
	I	I	II	I	無	II	2020年10月19日		I	II	II	II	無	II	2020年10月20日
所見等	床版に遊離石灰を確認。路面A1, A2側に段差を確認。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。							所見等	下部工 (A1, A2) にひびわれを確認。路面のA1, A2側に段差を確認。構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。						