

## 平群町内通学路の要対策箇所一覧(教育委員会)

【令和3年度要対策箇所】

令和6年3月末現在

箇所 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					道路管理者			警察	教委
					国	県	町		
平小1	東梨本163号線	梨本	車両の確認がしづらい。	指導停止線の設置			○		
平小2	国道168号線	吉新	幅員も狭く交通量が多く危険	歩道の設置		△			
平小3	平群駅前線	吉新	幅員も狭く交通量が多く危険	舗装の内替え及び路面標示を新設			○		
北小1	中央北循環路線	緑ヶ丘	①車両がスピードを出して走行している。	路面標示の補修				○	
			②児童の転倒事故が散見される	歩道改修工事			○		
北小2	緑ヶ丘循環路線	緑ヶ丘	交通量が多い	路面標示の新設			○		
北小3	菊美台2号線	菊美台	横断歩道付近でスピードを落とさない車両が多い。	路面標示の補修				○	
南小1	川原路線	西宮	竜田川駅前の横断歩道が薄い	横断歩道の補修				○	
南小2	国道168号線	椿井	排水構造物が無く、歩行困難	雨水処理について調査検討		○			
南小3	国道168号線	椿井	道路拡幅に伴う残地の維持管理	通学路の変更					○
平中1	北福貴路線	福貴	スピードを出す車が多く危険	ガードレールの新設区画線等の補修			○		
平中2	若葉台1号線	福貴・若葉台	横断歩道がなく危険	設置について検討	/ / / / /				
平中3	中央北循環路線	福貴・若葉台	交差点に信号機が無く危険	通学時間帯のパトロール強化				○	

対策済み欄 ○は対策済み