

平群町内通学路の要対策箇所一覧(教育委員会)

【令和6年度要対策箇所】

令和7年3月末現在

箇所 番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					道路管理者				教 委
					国	県	町	住 生	
平小1	国道168号線	三里	信号待ちでの待機場所が狭い。	ポストコーンの設置		△			
			車両のスピードが早く、危険を感じる。	信号の点灯時間の切替について検討					△
平小2	西山麓線	久安寺	不審車両が駐停車していることがある。	防犯カメラの設置				○	
			車両のスピードが早く、危険を感じる。	パトロールの不定期実施					△
北小1	都計西線	生駒市 小平尾町	橋梁の南側に高い防護柵がなく、転落の危険がある	注意喚起看板の設置					○
北小2	北上庄226号線	上庄	坂道が急で歩きづらく、雨天時は滑りやすく危険である。	注意喚起看板の設置					○
北小3	北上庄・榎原 225号線	上庄	歩道が途切れており、次の交差点までの間が危険である。	路面標示の設置について検討			△		
南小1	白石畑路線	椿井	速度の速い車両がカーブを曲がってきて、児童と接触する可能性がある。	注意喚起看板の設置				○	
南小2	大井手路線	椿井	グリーンベルトに車両が侵入し、児童と接触する可能性がある。	経過観察	\\	\\	\\	\\	\\
南小3	南椿井176号線	竜田川	国道へ向かう車両から児童の姿が見えづらく危険である。	パトロールの不定期実施					△
南小4	国道168号線	竜田川 椿井	横断歩道上に車両が停止する。	経過観察	\\	\\	\\	\\	\\
平中1	北西向175号線	西向	樹木が覆い被さり薄暗く、倒木の可能性もあり危険である。	地権者と交渉			○		

対策済み欄 ○は対策済み