

## 平群町内通学路の要対策箇所一覧(教育委員会)

【平成24年度要対策箇所】

令和6年3月末現在

箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					国	県	町	警察	教委
東小1	町道 東三里350号線	平群町吉新3 丁目1-12 先	歩道も狭いため、危険	歩道の設置拡幅			○		○
東小2	一般県道 平群信貴山線	平群町吉新1 丁目1-1 先	横断する歩行者のたまりが無い	ラバーポールの設置、職員・学校ボランティア対応		○			○
東小3	町道 東初香台70号線	平群町初香台 1丁目・2丁目 先	歩道と車道の区別が無い	路側帯の引き直し、学校ボランティア対応			○		○
西小1	町道 西山麓線	平群町福貴畑 807番 先	車がスピードを出すので、歩行者の横断が危険	通学路の変更			○		
西小2	一般県道 平群信貴山線	平群町福貴 690番地 先	変則五差路で見通しが悪い	通学路の変更					○
西小3	町道 四辻路線	平群町越木塚 地内	道路幅員が狭く、歩道が整備されていない	通学路の変更			○		○
北小1	町道 元山上口駅前線	平群町横原 地内	歩道も狭いため、危険	路側帯の引き直し、学校ボランティア対応			○		○
南小1	一般国道 168号	平群町椿井 地内	歩道が狭く、横断する歩行者のたまりが無い	改良工事(椿井橋架け替え工事)、学校ボランティア対応					○
南小2	町道 川原路線	平群町西宮2 丁目7-20 先	踏切が狭い	カラー舗装 学校ボランティア対応			○		○
南小3	町道 大井手路線	平群町椿井 地内	一方通行規制を守らない	交通取り締まり、学校ボランティア対応				○	○

【25年度追加箇所】

箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					国	県	町	警察	教委
北小1	町道 菊美台2号線	平群町菊美台 3丁目18- 1 先	宅地開発され新規に通学路に指定された	横断歩道の設置					○

【平成26年度追加箇所】

箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					国	県	町	警察	教委
平群小1	町道 東吉新76号線	平群町吉新1 丁目付近	交通量が多い。	注意喚起看板の設置			○		
平群小2	町道 東初香台70号線	平群町初香台 2丁目付近	歩道と車道の区別が無い	アスファルト舗装 全面打ち替え・路側帯をカラー舗装			○		
平群小3	町道 若井・光ヶ丘路線	平群町吉新1 丁目付近	車両がスピードを出すので、横断線上を横断するのが危険	薄層舗装			○		
平群小4	国道168号線 平群バイパス	平群町三里7 82付近	交通量が多く、車両がスピードを出して危険	減速マークの引き直し			○		

平群小5	町道 東三里350号線	平群町吉新3 丁目付近	見通しが悪い	カーブミラーの設 置			○		
平群小6	町道 若葉台2号線	平群町若葉台 4丁目付近	車両がスピードを出して危険	横断歩道・路側線 の引き直し			○		
平群小7	町道 中央北循環路線	平群町若葉台 5丁目付近	車両がスピードを出して危険	横断歩道・路側線 の引き直し			○		
平群小8	町道 久安寺路線	平群町福貴 690番地付近	車両がスピードを出して危険	横断歩道・路側線 の引き直し			○		
平群小9	町道 十三塚路線	平群町福貴 690番地付近	車両がスピードを出して危険	横断歩道・路側線 の引き直し			○		
北小1	町道 東山駅前線	平群町菊美台 1丁目付近	店舗への出入口車両と歩行者 が接触する危険	ラバーポールの設 置			○		
南小1	町道 榎原路線	平群町西宮3 丁目付近	車両がスピードを出して危険	横断歩道（薄層舗 装）・路側線の引 き直し			○		
南小2	町道 四辻路線	平群町西宮1 丁目付近	車両がスピードを出して危険	横断歩道（薄層舗 装）・路側線の引 き直し			○		
南小3	町道 南西宮111号線	平群町西宮3 丁目付近	車両がスピードを出して危険	路側帯の設置			○		
南小4	町道 南西宮223号線	平群町西宮2 丁目付近	バイクがスピードを出して危 険	注意喚起看板の設 置			○		
南小5	町道 大井手路線	平群町椿井1 320番地付 近	交通量が多い上に、道幅が狭 く農地・水路との段差が高い	転落防止柵・ラ バーポールの設置			○		
南小6	町道 大井手路線	平群町椿井2 42-1番地 付近	交通量が多い上に、道幅が狭 い	歩道の設置・拡幅			○		
南小7	町道 白石畑路線	平群町椿井8 70番地付近	見通しが悪く、車両がスピー ドを出して危険	警戒標識、路面標 示			○	○	

【27年度追加箇所】

箇所 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					道路管理者 国	警 県	警 町	教 委	
平群小1	町道 福貴54号線	平群町福貴1 037-2番 地付近	車が、スピード出すので危 険。バス停に停留スペースが ない為危険	バス停の新規設置			○		
平群小2	町道 平群駅前線	平群町吉新	交差点の見通しが悪い。ま た、スピードを出す車があり 危険	路側線の引き直 し・横断線の設置			○		
平群小3	町道 大井手路線	平群町梨本	道路を横断する時に、スピー ドを出す車があり危険	路側線の引き直 し・横断線の設置			○		
平群小4	町道 東吉新・下垣内1 38号線	平群町下垣内	区画整理事業で、交通量が多 くなったため、通行するのに 危険	注意喚起看板の設 置・区画整理によ り改良			○		
平群小5	町道 中央北循環路線	平群町若葉台	スピードを出す車がり、ま た、歩道が狭いため、路肩に 出て危険	横断歩道・路側線 の引き直し・歩道 拡幅			○		
北小1	町道 菊美台2号線	平群町菊美台	横断歩道は設置されたがスピー ドを出す車が多く見通し も悪い	注意喚起看板の設 置			○		

北小2	町道 北横原139号線	平群町緑ヶ丘	交差点から郵便局前の交差点までの間で、スピードを出す車がある	注意喚起看板の設置			○	
南小1	町道 大井手路線	平群町椿井	スピードを出している車が多くて危険	アスファルト舗装 全面打ち替え・路側帯をカラー舗装			○	
南小2	国道 168号線	平群町椿井	青信号の時間が短く、また信号を無視する車があり危険	歩行者用信号の時間を延長				○
南小3	国道 168号線	平群町椿井	横断歩道をスピードを出して左折する車があり危険	注意喚起看板・ポストコーンの設置		○		
平群中1	町道 平群駅前線	平群町吉新	車道の幅員が狭いのに、通行量が多く、スピードを出すので危険	路側線の引き直し・横断線の設置			○	
平群中2	町道 川原路線	平群町西宮	車道の幅員が狭いのに、通行量が多く、スピードを出すので危険	歩道の設置			△	
平群中3	町道 西山麓線	平群町久安寺	日没後の帰宅途中、道路灯がないため、危険。	道路照明灯の設置			○	

【28年度追加箇所】

箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					道路管理者	警察	教委		
					国	県	町		
平群小1	町道 北福貴路線	平群町福貴	スピードを出して下って来る車が危険	注意喚起看板の設置			○		
北小1	町道 横原路線	平群町横原	カーブになっていて見通しが悪く、横断するのに危険	注意喚起看板の設置			○		
北小2	町道 北横原189号線	平群町緑ヶ丘	交通量が多く、登下校時に車両と交差する場面が多く危険	カラー舗装			○		
南小1	町道 大井手路線	平群町椿井	交差点を歩行者がいるのに、スピードを出して左折するので危険	注意喚起看板の設置		○			
南小2	町道 白石畑路線	平群町椿井	スピード出す車があり危険	路側線の設置・カラー舗装			○		
南小3	国道 168号線	平群町椿井	信号待ちをしていると通行する車両と歩行者が接触しそうになって危険	ポストコーンの設置		○			
平群中1	町道 若井・光ヶ丘路線	平群町若井	防犯灯がなく人通りも少なく危険・	防犯灯の増設			○		
平群中2	町道 若井・光ヶ丘路線	平群町若井	見通しが悪く、スピードを出す車があり危険	路側線の設置・カラー舗装			○		
ゆめさと1	町道 大井手路線	平群町椿井	減速しないでスピードを出す車があり危険	注意喚起看板の設置			○		
ゆめさと2	町道 白石畑路線	平群町椿井	歩行者と接触しそうになり危険	植え込みの剪定・注意喚起看板の設置			○		

【平成29年度追加箇所】

箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					国	県	町	警察	教委
平群小1	県道 平群信貴山線	平群町福貴	横断歩道の白線が薄く消えかかっているため危険	横断歩道の白線引き直し				○	
平群小2	町道 若葉台4号線	平群町若葉台	街路樹で道路標識が見えないため、歩行者の横断が危険	街路樹伐採			○		
平群小3	町道 東若葉台213号線	平群町若葉台	三叉路で見通しが悪く危険	足跡マーク設置			○		
北小1	町道 中央北循環路線	平群町緑ヶ丘	見通しが悪く、スピードを出す車があり危険	注意喚起看板の設置					○
北小2	町道 北榎原139号線	平群町緑ヶ丘	交通量が多く、登下校時に車両と交差する場面が多く危険	カラー舗装			○		
南小1	町道 大井手路線	平群町椿井	スピードを出す車があり危険	注意喚起看板の設置			○		
南小2	町道 四辻路線	平群町西宮	スピードを出す車があり、歩行者の横断が危険	注意喚起看板の設置			○		
南小3	町道 南西宮223号線	平群町西宮	歩道橋から川沿いのフェンスに穴が開いているので危険	フェンス張替		○			
南小4	町道 南椿井158号線	平群町 北信貴ヶ丘	県道の抜け道になっていて危険	注意喚起看板の設置					○
南小5	国道 168号線	平群町竜田川	信号待ちをしていると通行する車両と歩行者が接触しそうになって危険	ポストコーン設置		○			
平群中1	町道 中央北循環路線	平群町緑ヶ丘	交差点に歩道がないので危険	注意喚起看板の設置			○		
平群中2	町道 北上庄357号線	平群町上庄	防犯灯が少なく、人通りも少なくて危険	防犯灯の増設			○		
平群中3	町道 若葉台3号線	平群町若葉台	スピードを出す車があり危険	注意喚起看板の設置					○

【平成30年度追加箇所】

箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					国	県	町	警察	教委
平群小1	町道 若井・光ヶ丘路線	平群町若井	スピードを出す車があり危険、また不審者情報もあり危険	ラバーポール設置 カラー舗装			○		
平群小2	町道 平群駅前線	平群町吉新	横断歩道の手前に停止線があるが、停止する車が少ないため危険	道路標識設置			○		
平群小3	町道 平群駅前線	平群町吉新・三里	バイパスへの交通量が増加し、かつ道路幅員が狭いため危険	道路・踏切の拡幅			○		

平群小4	町道 中央北循環路線	平群町若葉台	歩道に面した家屋ブロック塀が老朽化し危険	所有者に注意喚起			○	○
北小1	町道 緑ヶ丘循環路線	平群町緑ヶ丘	歩車道の段差が生じているため危険	歩道整備			○	
北小2	町道 北上庄229号線	平群町上庄	人通りが少ないうえ、車道の幅員が狭いため危険	見回り活動強化 注意喚起の看板設置				○
北小3	町道 北上庄226号線	平群町上庄	階段が滑りやすく危険。ブロック塀が老朽化しているため危険。	冬季融雪剤の設置 所有者に注意喚起			○	○
南小1	町道 南椿井158号線	平群町 北信貴ヶ丘	県道の抜け道になっていて危険	注意喚起看板の設置				○
平群中1	町道 東梨本19号線	平群町梨本	梨本橋付近に街灯がなく危険	防犯灯の増設			○	

【令和元年度追加箇所】

箇所 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					道路管理者	警察	教委	国	県
平群小1	町道 東三里350号線	平群町吉新	出会い頭の車の事故が多く危険	路面標示			○		
平群小2	国道168号線	平群町吉新	歩道の幅員が狭く、交通量も多いため危険	歩道設置		△			
平群小3	県道 平群信貴山線	平群町福貴	長い下り坂で歩行者の路側帯はあるが、スピードを出す車が多く危険	グリーンベルト設置		○			
北小1	国道168号線 (バイパス)	平群町菊美台	スピードを出す車が多く、児童の信号待機中の安全確保のため	ガードパイプ設置		○			
南小1	町道南平等寺 221号線	平群町平等寺	国道バイパスへの抜け道となっており、歩道もなく危険	注意喚起看板の設置			○		
南小2	町道 川原路線	平群町西宮	横断歩道の白線が薄く消えかかっているため危険	横断歩道の白線引き直し				○	
平群中1	国道168号線	平群町吉新	車の事故も多く、生徒の信号待機中の安全確保のため	ガードパイプ設置		○			
はなさと	町道 中央北循環路線	平群町福貴	園児の信号待機中の安全確保のため	ガードパイプ設置			○		
ゆめさと1	町道 四辻路線	平群町西宮	横断歩道がないため危険	ストップマット貼付			○		
ゆめさと2	町道 南椿井233号線	平群町椿井	国道とこども園の間に歩道がなく危険	歩道設置			○		
ゆめさと3	町道 大井手路線	平群町椿井	交差点南側に横断歩道がなく危険	交差点北側の横断歩道を南側に移設				○	

対策済み欄 ○は対策済み