

## 土砂災害防止法に係る基礎調査結果

	所在地	自然現象の種類	箇所番号	土砂災害防止法施行令第二条に相当する区域面積 (ha)	備考
				土砂災害防止法施行令第三条に相当する区域面積 (ha)	
1	平群町槻原/上庄	急傾斜地の崩壊	槻原-急(001)	1.11	
				0.31	
22	平群町菊美台/上庄/槻原	土石流	菊美台-土(001)	25.22	土砂災害防止法施工令第三条に相当する区域に存在せず
				0.00	
24	平群町上庄/三里/梨本	土石流	上庄-土(001)	4.88	
				4.12	
25	平群町上庄/三里/梨本	土石流	上庄-土(002)	2.15	
				0.50	
26	平群町上庄	土石流	上庄-土(003)	0.84	土砂災害防止法施工令第三条に相当する区域に存在せず
				-	
27	平群町上庄/梨本	土石流	上庄-土(004)	26.13	
				0.69	
28	平群町上庄	土石流	上庄-土(005)	0.76	
				0.02	