

平群町内通学路の要対策箇所一覧(教育委員会)

【令和4年度要対策箇所】

令和7年3月末現在

箇所番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済			
					道路管理者 国	住生 県	警察 町	教委
平小1	国道168号線 大井手路線	三里	三里交差点を生駒方面へ右折する車両が、横断歩道を減速せず曲がって来るので危険。	横断歩道の修復				○
				路面標示の新設	○	○		
				注意喚起看板の追加設置				○
北小1	北菊美台294号線	菊美台	植栽帯の草や木が生い茂っており、歩道にまで出ていて危険。	適宜、草刈等の実施		○		
北小2	菊美台2号線	菊美台	バス停で降車後、横断歩道を渡る際に危険。	路面標示の補修				○
				注意喚起看板の追加設置			○	
南小1	国道168号線	椿井	排水構造物が無く、雨天時に歩道が通行困難。	路面の横断修正、流末の整備	○			
南小2	国道168号線	椿井	通学路の変更に伴い防護柵がなく危険。	防護柵の新設について検討	○			
平中1	北西向175号線	西向	竹が生い茂り、雨天時には道路に覆いかぶさり危険。	支障木の伐採について地権者と引き続き交渉			○	
			防犯灯がなく、部活動帰りなどに危険	防犯灯の設置について検討			○	
平中2	河川管理用通路	梨本	舗装されてないので雨天時歩行困難、雑草も伸びて危険。	通学路の変更				○
平中3	若葉台1号線	福貴 若葉台	北門付近に横断歩道が無く、生徒が横断する際に危険。	通学路の変更				
				道路改良				
				横断歩道の新設				
				注意喚起看板の追加設置			○	

対策済み欄 ○は対策済み