

平群町内通学路の要対策箇所一覧(教育委員会)

【令和5年度要対策箇所】

令和7年3月末現在

箇所 番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					道路管理者				住 生
					国	県	町		
平小1	東若葉台梨本 289号線	若葉台	若葉台とR168の抜け道に なっており、急スピードで車 が通るので危険である。	路側帯または 路面標示の新設			○		
				注意喚起看板の設 置				○	
北小1	榎原路線	緑ヶ丘	新しくできた建物で車が確認し にくいため以前より危険になっ ている。	カーブミラーの設 置			○		
北小2	元山上口駅前線	緑ヶ丘	西向地区を出てすぐの登坂の 歩道が傷んでおり、つまづい てケガをした児童がいる。	歩道舗装の部分補 修			○		
南小1	国道168号線	竜田川	横断歩道上に車両が停止し、 児童が通れない。	看板の設置					○
				交差点の形状変更		○			
平中1	平群駅前線	吉新	路側帯の白線が 一部消えている。	区画線の補修			○		
平中2	東吉新306号線 東下垣内305号 線	吉新 下垣内	遊歩道の真ん中をバイクが走 り、生徒とすれ違う際に危険 な状態である。	注意喚起看板の設 置				○	

対策済み欄 ○は対策済み