

No	橋梁コード	橋梁名	路線名称	橋長 (m)	幅員 (m)	径間 数	上部工 構造形式	供用 年	点 検 年	部材単位の診断 (判定区分Ⅰ～Ⅳ)						道路橋毎の健全性の診断 (判定区分Ⅰ～Ⅳ)	
										【上部 桁構造】	【上部 横桁構造】	【上部 床版構造】	下部 構造	支 承 部	そ 他	判 定 区 分	所 見
1	29342100740	瀧見橋	北鳴川18号線	7.10	2.90	1	RC橋 T桁	不明	2016	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
2	29342100760	鳴川3号橋	北鳴川・櫛原19号線	5.80	2.50	1	その他—石橋	不明	2016	Ⅲ			Ⅲ		Ⅰ	Ⅲ	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態にある。
3	29342100750	櫛原5号橋	北鳴川・3号線	2.30	1.61	1	石橋	不明	2016	Ⅰ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
4	29342100770	鳴川4号橋	北鳴川23号線	4.30	2.60	1	RC橋—桁橋—T桁	不明	2016	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
5	29342100800	鳴川12号橋	北鳴川・櫛原24号線	2.20	1.90	1	RC橋—床板橋	不明	2016	Ⅰ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
6	29342100810	鳴川13号橋	北鳴川・櫛原24号線	2.20	2.20	1	石橋	不明	2016	Ⅰ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
7	29342100780	鳴川10号橋	北鳴川・櫛原24号線	3.20	2.50	1	その他—石橋	不明	2016	Ⅰ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
8	29342100790	鳴川11号橋	北鳴川・櫛原24号線	3.40	2.70	1	その他—石橋	不明	2016	Ⅲ			Ⅲ		Ⅰ	Ⅲ	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態にある。
9	29342100820	鳴川14号橋	北鳴川27号線	2.20	1.70	1	RC橋—床板橋	不明	2016	Ⅰ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
10	29342100830	鳴川2号橋	北櫛原39号線	5.60	2.80	1	RC橋—桁橋—T桁	不明	2016	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
11	29342100840	櫛原4号橋	北櫛原47号線	6.50	1.50	1	鋼橋—桁橋—H型鋼（非合成）	不明	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅱ	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
12	29342100850	櫛原9号橋	北櫛原56号線	3.20	2.10	1	その他—その他	不明	2016	Ⅰ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
13	29342100900	櫛原3号橋	北櫛原103号線	8.80	1.50	1	鋼橋—桁橋—H形鋼（非合成）	不明	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ		Ⅰ	Ⅲ	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態にある。
14	29342100910	椿木橋	北櫛原142号線	5.50	3.40	1	ラーメン橋—門型ラーメン橋	不明	2016	Ⅰ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
15	29342100920	櫛原2号橋	北櫛原143号線	6.40	1.20	1	鋼橋—桁橋—H形鋼	不明	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
16	29342100940	櫛原1号橋	北櫛原・西向196号線	11.00	1.10	1	鋼橋—桁橋	不明	2016	Ⅳ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	Ⅳ	構造物の機能に支障が生じている、緊急措置を講ずべき状態である。
17	29342100950	梨本3号橋	北上庄214号線	5.50	4.50	1	鋼橋—桁橋—H形鋼（不明）	不明	2016	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
18	29342101000	奥畑橋	北櫛原395号線	5.50	3.90	1	ラーメン橋—その他	不明	2016	Ⅰ			Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
19	29342100980	神前橋	北櫛原395号線	4.60	4.70	1	RC橋—桁橋—T桁	不明	2016	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	Ⅱ	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
20	29342101150	若菜台歩道橋	-	16.72	1.90	3	鋼橋—桁橋	不明	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
21	29342100100	平群大橋	中央北循環路線	31.80	12.80	1	PC橋—桁橋—ボス騰T桁	不明	2016	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態にある。
22	29342100010	協和橋	四辻路線	36.60	9.28	2	PC橋—桁橋	不明	2016	Ⅰ		Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	次回定期点検までに構造物の安全性が著しく損なわれることはない。
23	29342101140	見晴橋	北菊美台406号線	32.00	6.00	1	PC橋—桁橋—ボス騰箱桁	不明	2016	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態にある。
24	29342101110	三里7号橋	東梨本・三里108号線	21.74	2.84	1	PC橋—桁橋（プレテンI桁）	不明	2016	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
25	29342100200	森脇大橋	若井・光ヶ丘路線	35.06	10.20	1	鋼桁—桁橋—I桁（不明）	不明	2016	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態にある。
26	29342100170	下垣内橋	川原路線	35.10	9.30	1	PC橋—桁橋	不明	2016	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
27	29342100270	西向橋	東梨本15号線	27.60	6.20	1	PC橋—桁橋—ボス騰T桁	不明	2016	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
28	29342100210	櫛原大橋	櫛原・菊美台線	20.00	11.00	1	PC橋—桁橋—ボス騰T桁	不明	2016	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。