

平群町内通学路の要対策箇所一覧(教育委員会)

【令和2年度要対策箇所】

令和5年3月末現在

箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済				
					国	県	町	警察	教委
平小1	町道 東吉新123号線	平群町吉新3丁目地内	路側線がなく、歩行に危険が伴う	路面標示の設置			○		
平小2	県道 平群信貴山線	平群町福貴地内	防護柵がなく危険	路面標示の設置		○			
北小1	町道 東山駅前線	平群町菊美台1丁目地内	信号待ちの安全対策が必要	車止めの設置			○		
北小2	町道 北榎原200号線	平群町緑ヶ丘1丁目地内	児童と車両が交差する場面が多く危険が伴う	通学路の変更及び歩道改修について検討			△		△
南小1	町道 大井手路線	平群町椿井地内	通行量が多く、正門前の横断歩道を渡るのに危険が伴う	経過観察				△	
南小2	町道 南椿井176号線	平群町竜田川3丁目地内	交通量が多く、カラー舗装の設置を要望	カラー舗装を実施			○		
平中1	町道 緑ヶ丘循環路線	平群町緑ヶ丘4丁目地内	一旦停止しない車が多く危険	歩道改修工事完了 取り締まりを強化			○		○
平中2	町道 若葉台1号線	平群町若葉台5丁目地内	北門付近に横断歩道がなく危険	横断歩道の設置は不可能。代替案を検討			△	△	△

対策済み欄 ○は対策済み