

平群町内通学路の要対策箇所一覧(教育委員会)

【令和4年度要対策箇所】

令和6年3月末現在

箇所番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済						
					道路管理者			住 生	警 察	教 委	
					国	県	町				
平小1	国道168号線 大井手路線	三里	三里交差点を生駒方面へ右折する車両が、横断歩道を減速せず曲がって来るので危険。	横断歩道の修復					○		
				路面標示の新設		○	○				
				注意喚起看板の追加設置							○
北小1	北菊美台294号線	菊美台	植栽帯の草や木が生い茂っており、歩道にまで出ていて危険。	適宜、草刈等の実施			○				
北小2	菊美台2号線	菊美台	バス停で降車後、横断歩道を渡る際に危険。	路面標示の補修						○	
				注意喚起看板の追加設置					○		
南小1	国道168号線	椿井	排水構造物が無く、雨天時に歩道が通行困難。	路面の横断修正、流末の整備		○					
南小2	国道168号線	椿井	通学路の変更に伴い防護柵がなく危険。	防護柵の新設について検討		○					
平中1	北西向175号線	西向	竹が生い茂り、雨天時には道路に覆いかぶさり危険。	支障木の伐採について地権者と引き続き交渉			○				
			防犯灯がなく、部活動帰りなどに危険	防犯灯の設置について検討				○			
平中2	河川管理用通路	梨本	舗装されていないので雨天時歩行困難、雑草も伸びて危険。	通学路の変更						○	
平中3	若葉台1号線	福貴 若葉台	北門付近に横断歩道がなく、生徒が横断する際に危険。	通学路の変更	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	
				道路改良	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	
				横断歩道の新設	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	
				注意喚起看板の追加設置						○	

対策済み欄 ○は対策済み