

## 平群町内通学路の要対策箇所一覧(教育委員会)

【令和5年度要対策箇所】

令和6年3月末現在

箇所番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済			
					道路管理者 国 県 町	住 生	警 察	教 委
平小1	東若葉台梨本 289号線	若葉台	若葉台とR168の抜け道になっており、急スピードで車が通るので危険である。	路側帯または路面標示の新設		○		
				注意喚起看板の設置			○	
北小1	榎原路線	緑ヶ丘	新しくできた建物で車が確認しにくいため以前より危険になっている。	カーブミラーの設置		○		
北小2	元山上口駅前線	緑ヶ丘	西向地区を出てすぐの登坂の歩道が傷んでおり、つまづいてケガをした児童がいる。	歩道舗装の部分補修		○		
南小1	国道168号線	竜田川	横断歩道上に車両が停止し、児童が通れない。	看板の設置				○
				交差点の形状変更について検討		△		
平中1	平群駅前線	吉新	路側帯の白線が一部消えている。	区画線の補修		○		
平中2	東吉新306号線 東下垣内305号線	吉新 下垣内	遊歩道の真ん中をバイクが走り、生徒とすれ違う際に危険な状態である。	注意喚起看板の設置			○	

対策済み欄 ○は対策済み